

PI. del Coco		BABD044			
Comarca:	Barcelonès	T.M.	Badalona	Localització (UTM)	436989 4587927
<b>Descripció general</b>		<b>Morfodinàmica</b>		<b>Hidrodinàmica</b>	
<b>Longitud</b> <sup>1</sup> (m):	242	<b>Tipus de platja</b> (segons extrems)	<b>Semi-Encaixada</b>	<b>Clima d'onatge</b> <sup>4</sup>	
<b>Amplada</b> <sup>1</sup> (m)		extrem llevant:	Port de Badalona	quadrant:	IV (Llobregat)
mitja:	43	extrem ponent:		Hs mitjana (m):	0.74
màxima:	47	<b>Estat evolutiu</b> <sup>3</sup> :		Tp mitja (s)	6.00
mínima:	38	Comportament evolutiu <sup>3</sup>	<b>ERO</b>	Direcció més freqüent <sup>5</sup> :	202° SSW 18.7%
<b>Superfície</b> <sup>1</sup> (m <sup>2</sup> ):	9510	evolució mitja (m/a):	-1.7	Direc. flux d'energia resultant <sup>5</sup>	116°
<b>Altura berma</b> <sup>2</sup> (m)		erosió mitja (m/a):	-1.7	Hs amb T <sub>R</sub> 10 anys (m):	4.69
mitja:	2.4	long. zona d'erosió (m):	225	Hs amb T <sub>R</sub> 100 anys (m):	5.90
màxima:	2.6	acreció mitja (m/a):	0	<b>Nivell del mar</b> <sup>6</sup>	
mínima:	2.1	long. zona d'acreció (m):	0	rang (m):	0.44
<b>Pendent estran</b> <sup>2</sup>	0.27	long. zona d'equilibri (m):	0	nivell amb T <sub>R</sub> 10 a (m):	0.54
mitja:		anàlisi (esquema)		nivell amb T <sub>R</sub> 100 a (m):	0.75
màxima:		<b>Presència de obstacles</b> (S/N):	S	<b>Remunta del onatge</b>	
mínima:		tipus:	Espigó	mitja (m):	1.4
<b>Sediment</b> <sup>2</sup>		nombre:		Ru amb T <sub>R</sub> 10 anys (m):	3.9
d <sub>50</sub> (mm):	0.580	<b>Obres d'alimentació</b> (S/N):		Ru amb T <sub>R</sub> 100 anys (m):	4.6
σ (mm):	0.151	volum (m <sup>3</sup> ):		<b>Onatge</b> (esquemes)	
color:	Daurat	tipus material:		<b>Corrents</b> (esquemes):	
<b>Orientació mitja platja</b> <sup>1</sup> :	30	Ultima aportació			
(° dreta respecto al N)		data:			
<b>Batimetria recent</b> (S/N):		volum (m <sup>3</sup> ):			
codi:		tipus material:			
any:		<b>Estat morfodinàmic modal:</b>	>1		
		<b>Profunditat tancament</b> (m):	Reflectant		
		<b>Taxes transport longitudinal</b>	6.35		
		net (m <sup>3</sup> /a):	33000		
		brut (m <sup>3</sup> /a):	64000		
		cap a ponent (m <sup>3</sup> /a):	49000		

Aspectes mediambientals

Ús

<b>Massa de agua costanera DMA (ACA):</b>	C19 S. Adrià de Besòs	<b>Tipus d'ús principal:</b>	Turístic/Recreatiu (Naturista)	<b>Accés:</b>	Escales i rampa des del PM/Vial Urbà
<b>Tipus entorn:</b>	Urbà-Platges	<b>Altres usos/activitats:</b>	N	<b>Accés minusvàlids (S/N):</b>	N
<b>Figures o règim de protecció:</b>	-	<b>Port (S/N):</b>	S	<b>Pàrquings (S/N): tipus:</b>	S Zona habilitada
<b>Posidònia (S/N):</b>	S	<b>Zona d'ancoratge (S/N):</b>	N	<b>Transport públic (S/N): tipus:</b>	S Tren; Bus/Metro
<b>Habitats (terrestres)</b>	16a, 86a	<b>Grau d'ocupació:</b>	Moderat	<b>Problemes accés (S/N): descripció:</b>	N
<b>Habitats d'interès comunitari:</b>	-	<b>Sistema de gestió / certificació:</b>	N	<b>Conflictes d'ús (S/N): descripció:</b>	S Vandalisme
<b>Zones humides catalogades</b>	-	<b>Característiques d'ús hinterland:</b>	Nucli urbà	<b>Problemes infraestructures (S/N):</b>	N
<b>Zona inclosa al PDUSC:</b>	U	<b>Infraestructures:</b>	S (bancs i papereres)	<b>Afectació relacionada amb l'atermenament del domini públic (S/N):</b>	N
<b>Zona inclosa al Inuncat:</b>	No inclosa	<b>passeig marítim (S/N)</b>	S	<b>Altres elements problemes i conflictes (S/N):</b>	N
<b>Presència rius / rieres (S/N):</b>	N	<b>longitud passeig (m)</b>	Tota la platja		
<b>Dunes (S/N):</b>	N	<b>altres</b>	N		
<b>Col·lectors/pluvials (S/N) :</b>	S	<b>Pla d'usos (S/N) :</b>	S		
		<b>Concessions:</b>	Guingueta, parc infantil, passeres, dutxes, informació, restaurant, bar, recollida selectiva, contenidor, megafonia (Veure Pla d'Usos)		
		<b>II-luminació (S/N tipus):</b>	S (1)		
		<b>Sanitaris (S/N):</b>	N		
		<b>Servei neteja (S/N):</b>	S		
		<b>Servei de salvament i socorrisme (S/N) :</b>	N		
		<b>Altres serveis / instal·lacions (S/N):</b>	N		